

<u>pas A i B</u>	
4.	klute kruty
6.	cokol - zatsosować tynek
7.	antywysolotowy
8.	siolarka otwierzona na podstawie istniejącej
7.	czynns otworzony na podstawie fotogramat archiwalnych
7.	siolarkę wymienić na nową
	z dostosowaniem do wymiennych już okien
<u>pas C</u>	
5.	klute balustrady
6.	cokol - zatsosować tynek
7.	antywysolotowy
7.	siolarka otwierzona na podstawie istniejącej
8.	czynns otworzony na podstawie fotogramat archiwalnych
7.	siolarkę wymienić na nową
	z dostosowaniem do wymiennych już okien
<u>dach</u>	
	• wykonać wymianę pokrycia dachowego
<u>kolorystyka</u>	
A.	31226
B.	31225
C.	31227
D.	31223
E.	31335
- wszystkie obróbki blacharskie, elementy stalowe i oprzymiowanie w kolorze stalowym	
- gzymsy międzykondygnacyjne malować w kolorze przylatynowym do pasa elewacji, w obrębie którego gzyms przechodzi	

P.P.R. "AR-KON" SŁUPSK		Nr Tys.
Tytuł p.r. Elewacja południowa - propozycja przywrocenia stanu pierwotnego		2a
Obiekt	Budynek - Al. Wojska Polskiego 10	Strona
PROJ.	mgr inż. arch. B. Lemnarska-Kampa	1:50
OPRAC.	ni opracował: S. J. SIŁCZAK	
SPR.	mgr inż. arch. W. Kowalczyk	
ni opracował: S. J. SIŁCZAK		
07.2009		