



INWENTARYZACJA:  
ELEWACJA FRONTOWA  
skala 1:50

- 1 drzwi wejściowe do budynku z określeniem ubytków i spełnia Inwentaryzacja wg rys. nr 1.2
- 2 drzwi wejściowe do wnętrza bramnej z określeniem ubytków i spełnia Inwentaryzacja wg rys. nr 1.2
- A brakujący detal architektoniczny portalu
- B widoczna cegła elewacyjna pomiędzy obramieniami, płycinami i gzymsami podokiennymi
- C linia śladów po rozetach na 24 elementach; 5 sztuk- zdjętych, przechowywanych; reszta- zniszczone;
- ↓ punktowy ślad po rozecie
- D najstarsze okna z bogatym detałem snycerskim

LEGENDA:

- ubytki elementów sztukaterii
- zabezpieczone, uszkodzone elementy sztukaterii do odtworzenia
- odpryski farby
- ubytki w tynku
- spęknięcia
- ubytek elementu blacharskiego
- ślady po brakujących elementach - rozety
- ubytek w cegle
- uszkodzony drewniany gzyms

 <div>REMONTOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Białucha 15, 76-200 Słupsk ul. +48 29 64 22 472 / fax. +48 29 64 22 129</div>	
REMONT I RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ, SIENI, KLATKI SCHODOWEJ I STOLARKI WEWNĘTRZNEJ W KAMENICY MIESZKALNEJ OBECNIE INTERWAL PRZY ULICY PARTYZANTÓW 26 W SŁUPSKU, DZ. NR 803/1	
WYKONAWCA Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku, ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk,	WYKONAWCA Budynek Internetu ul. Partyzantów 26, 76-200 Słupsk,
NADZORCA INWENTARYZACJA: ELEWACJA FRONTOWA	NADZORCA INWENTARYZACJA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Dobroski	PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Dobroski
DATA mgr inż. arch. Piotr Dobroski	DATA mgr inż. arch. Piotr Dobroski
SERWISOWANIE październik 2012	SERWISOWANIE październik 2012
SKALA 1:50	SKALA 1:50
WYKONAWCA INWENTARYZACJA	WYKONAWCA ARCHITEKTURA